

Lp	Numer inwentarzowy	Nazwa i zwięzły opis	Rok przyjęcia	Opis stanu technicznego
1.	1-4870-005	Koncentrator ETHERNET HUB FOR WORKGROUPS H108CAT	2000	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
2.	1-4870-007	Koncentrator EMI xz850519T	2000	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
3.	1-4870-009	Koncentrator EMI xz850519T	2000	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
4.	1-4870-011	Koncentrator EMI xz850519T	2000	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
5.	1-4870-013	Koncentrator EUSSO UFH3108	2002	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
6.	1-4871-198	Zestaw: komputer i monitor LENOVO THINKCENTRE	2010	Uszkodzony zasilacz ATX, brak CPU, RAM i HDD posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
7.	1-4873-061	Drukarka Laser HP LJ 1020	2005	zużyte podzespoły, urządzenie wyeksploatowane rolki toru papieru, zębátki napędowe, czujniki, itd. urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
8.	1-65205-001	Klimatyzator AC FUJITSU	2014	urządzenie wyeksploatowane, remont/naprawa ekonomicznie nieuzasadniony
9.	2-0034-079	Zestaw: komputer DELL OPTIPLEX 755, monitor DELL 1908FPT	2008	Uszkodzony zasilacz ATX, brak RAM i HDD posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
10.	2-0034-175	Komputer DELL VOSTRO 3900	2015	Uszkodzony zasilacz ATX, brak CPU, RAM i HDD posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
11.	2-00345-005	Zestaw: komputer i monitor NTT BUSINESS W582G	2014	Uszkodzona płyta główna, brak zasil.ATX, CPU, RAM i HDD posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
12.	2-0035-004	Monitor LCD FUJITSU E19-5	2009	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
13.	2-0035-005	Monitor LCD FUJITSU E19-5	2009	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
14.	2-0035-011	Monitor LCD FUJITSU E19-5	2009	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
15.	2-0036-018	Drukarka OKI B6500	2008	zużyte podzespoły, urządzenie wyeksploatowane rolki toru papieru, zębátki napędowe, czujniki, itd. urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
16.	2-0036-031	Drukarka OKI B6500	2010	zużyte podzespoły, urządzenie wyeksploatowane rolki toru papieru, zębátki napędowe, czujniki, itd. urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
17.	2-0036-034	Drukarka SAMSUNG CLP-365W	2013	zużyte podzespoły, urządzenie wyeksploatowane rolki toru papieru, zębátki napędowe, czujniki, itd. urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
18.	2-0037-064	UPS PowerWalker 850SHLFR	2016	Uszkodzenie płyty głównej i brak baterii posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
19.	2-0038-003	Switch 8X10 EDIMAX	2007	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
20.	2-0038-004	Switch 8X10 EDIMAX	2007	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
21.	2-0038-005	Switch 3COM	2007	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
22.	2-0041-026	Notebook ULTRABOOK SAMSUNG NP535U3C	2012	Uszkodzona obudowa, ekran posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona

23.	2-0041-085	Laptop Notebook Asus TRANSFORMER BOOK T101HA	2019	Uszkodzona płyta główna posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
24.	2-0041-231	Notebook Laptop Lenovo ThinkPad 10	2021	Uszkodzony ekran posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
25.	2-0041-234	Notebook Laptop Lenovo ThinkPad 10	2021	Uszkodzony ekran posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
26.	2-0041S-003	Netbook FUJITSU E544	2014	Uszkodzona płyta główna posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
27.	2-0044-001	Słuchawki Headphones Interaction SIP SŁUCHAWKI SIP	2008	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
28.	2-0044-002	Słuchawki Headphones Interaction SIP SŁUCHAWKI SIP	2008	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
29.	2-0044-004	Słuchawki Headphones Interaction SIP SŁUCHAWKI SIP	2008	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
30.	2-0044-005	Słuchawki Headphones Interaction SIP SŁUCHAWKI SIP	2008	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
31.	2-0044-006	Słuchawki Headphones Interaction SIP SŁUCHAWKI SIP	2008	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
32.	2-0044-007	Słuchawki Headphones Interaction SIP SŁUCHAWKI SIP	2008	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
33.	2-0044-008	Słuchawki Headphones Interaction SIP SŁUCHAWKI SIP	2008	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
34.	2-0044-009	Słuchawki Headphones Interaction SIP SŁUCHAWKI SIP	2008	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
35.	2-0044-010	Słuchawki Headphones Interaction SIP SŁUCHAWKI SIP	2008	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
36.	2-0044-011	Słuchawki Headphones Interaction SIP SŁUCHAWKI SIP	2008	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
37.	2-0044-012	Słuchawki Headphones Interaction SIP SŁUCHAWKI SIP	2008	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
38.	2-0044-013	Słuchawki Headphones Interaction SIP SŁUCHAWKI SIP	2008	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
39.	2-0044-014	Stacja SIP SISP Interactive Intelligence SIP-100	2010	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
40.	2-0044-015	Stacja SIP SISP Interactive Intelligence SIP-100	2010	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
41.	2-0044S-017	SŁUCHAWKI JABRA VOICE 150 MS	2014	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
42.	2-0044S-018	SŁUCHAWKI JABRA VOICE 150 MS	2014	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
43.	2-0044S-056	SŁUCHAWKI JABRA VOICE 150 MS	2014	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
44.	2-0044S-068	SŁUCHAWKI JABRA VOICE 150 MS	2014	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
45.	2-0044S-095	SŁUCHAWKI JABRA VOICE 150 MS	2014	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
46.	2-0044S-100	Interaction SIP SŁUCHAWKI SIP	2014	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
47.	2-0044S-146	SŁUCHAWKI JABRA VOICE 250 MS	2014	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
48.	2-0051-001	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
49.	2-0051-002	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
50.	2-0051-003	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
51.	2-0051-004	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
52.	2-0051-005	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
53.	2-0051-006	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
54.	2-0051-007	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
55.	2-0051-008	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
56.	2-0051-009	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań

227.	2-0059-037	Terminal komputerowy LCD SAMSUNG SyncMaster NC190	2012	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
228.	2-0059-038	Terminal komputerowy LCD SAMSUNG SyncMaster NC190	2012	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
229.	2-0059-039	Terminal komputerowy LCD SAMSUNG SyncMaster NC190	2012	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
230.	2-0059-040	Terminal komputerowy LCD SAMSUNG SyncMaster NC190	2012	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
231.	2-0059-041	Terminal komputerowy LCD SAMSUNG SyncMaster NC190	2012	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
232.	2-0059-043	Terminal komputerowy LCD SAMSUNG SyncMaster NC190	2012	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
233.	2-0059-044	Terminal komputerowy LCD SAMSUNG SyncMaster NC190	2012	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
234.	2-0059-046	Terminal komputerowy LCD SAMSUNG SyncMaster NC190	2012	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
235.	2-00660-001	Telefon Smartphone Samsung S6	2016	uszkodzone gniazdo ładowania remont/naprawa ekonomicznie nieuzasadniony
236.	2-00660-002	Telefon Smartphone Xiaomi Redmi 3S	2016	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
237.	2-00660-018	Telefon Smartphone Xiaomi Redmi 7A	2019	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
238.	2-00660-020	Telefon Smartphone Xiaomi Redmi 7A	2019	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
239.	2-00660-021	Telefon Smartphone Xiaomi Redmi 7A	2019	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
240.	2-00660-023	Telefon Smartphone Xiaomi Redmi 7A	2019	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
241.	2-00660-025	Telefon Smartphone Xiaomi Redmi 7A	2019	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
242.	2-00660-026	Telefon Smartphone Xiaomi Redmi 7A	2019	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
243.	2-00660-030	Telefon Smartphone Xiaomi Redmi 7A	2019	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
244.	2-00660-048	Telefon Smartphone Realme C3	2020	uszkodzone gniazdo ładowania remont/naprawa ekonomicznie nieuzasadniony
245.	2-00660-055	Telefon Smartphone Realme C3	2020	uszkodzona bateria remont/naprawa ekonomicznie nieuzasadniony
246.	2-00660-175	Telefon Smartphone Motorola G9	2021	uszkodzona płyta główna/gniazdo ładowania remont/naprawa ekonomicznie nieuzasadniony
247.	2-00660-235	Telefon Smartphone Motorola G9	2021	uszkodzony wyświetlacz urządzenie wyeksploatowane, remont/naprawa ekonomicznie nieuzasadniony
248.	2-00660-274	Telefon Smartphone Motorola G9	2021	uszkodzona płyta główna/brak sieci remont/naprawa ekonomicznie nieuzasadniony
249.	2-00660-298	Telefon Smartphone Motorola G9	2021	telefon nie ładuje się i nie uruchamia się remont/naprawa ekonomicznie nieuzasadniony
250.	2-00660-446	Telefon Smartphone Motorola G9	2021	uszkodzony wyświetlacz urządzenie wyeksploatowane, remont/naprawa ekonomicznie nieuzasadniony
251.	IL-S-0424 (P11666)	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
252.	IL-S-0490 (P13542)	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
253.	IL-S-0614 (P19552)	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
254.	IL-S-0618	Głośniki	2010	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
255.	IL-S-0655 (P23562)	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
256.	IL-S-0658 (P23565)	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
257.	IL-S-1009	Głośniki	2007	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
258.	IL-S-1061	Stacja SIP SISP Interactive Intelligence SIP-100	2013	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
259.	IL-S-1062	Stacja SIP SISP Interactive Intelligence SIP-100	2013	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
260.	IL-SISP-2/113	Headphones Interaction SIP Słuchawki nauszne z mikrofonem	2015	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona

329.	P28764	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
330.	P28766	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
331.	P28770	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
332.	P28772	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
333.	P28774	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
334.	P28777	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
335.	P28781	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
336.	P28782	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
337.	P28783	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
338.	P28785	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
339.	P28788	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
340.	P28789	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
341.	P28790	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
342.	P28797	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
343.	P28800	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
344.	P28806	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
345.	P28810	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
346.	P28819	Telefon Smartphone HTC Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	2010	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań