

Wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży:

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Zwięzły opis	Cena rynkowa	Opis stanu technicznego
1.	1-4870-005	Koncentrator	ETHERNET HUB FOR WORKGROUPS	5 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
2.	1-4870-007	Koncentrator	EMI	5 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
3.	1-4870-009	Koncentrator	EMI	5 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
4.	1-4870-011	Koncentrator	EMI	5 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
5.	1-4870-013	Koncentrator	UFH3108	5 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
6.	1-4871-198	Zestaw: komputer i monitor	LENOVO THINKCENTRE	10 zł	Uszkodzony zasilacz ATX, brak CPU, RAM i HDD posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
7.	1-4873-061	Drukarka	Laser HP LJ 1020	10 zł	zużyte podzespoły, urządzenie wyeksploatowane rolki toru papieru, zębaki napędowe, czujniki, itd. urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
8.	1-6520S-001	Klimatyzator	Urządzenie klimatyzacyjne	50 zł	urządzenie wyeksploatowane, remont/naprawa ekonomicznie nieuzasadniony
9.	2-0034-079	Zestaw: komputer i monitor	Komputer DELL OPTIPLEX 755 + monitor DELL 1908FPT	50 zł	Uszkodzony zasilacz ATX, brak RAM i HDD posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
10.	2-0034-175	Komputer	DELL VOSTRO 3900	10 zł	Uszkodzony zasilacz ATX, brak CPU, RAM i HDD posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
11.	2-0034S-005	Zestaw: komputer i monitor	NTT BUSINESS W582G	10 zł	Uszkodzona płyta główna, brak zasil.ATX, CPU, RAM i HDD posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
12.	2-0035-004	Monitor	FUJITSU E19-5	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
13.	2-0035-005	Monitor	FUJITSU E19-5	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
14.	2-0035-011	Monitor	FUJITSU E19-5	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań

Urząd Statystyczny w Opolu

15.	2-0036-018	Drukarka	OKI B6500	10 zł	zużyte podzespoły, urządzenie wyeksploatowane rolki toru papieru, zębaki napędowe, czujniki, itd. urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
16.	2-0036-031	Drukarka	OKI B6500	10 zł	zużyte podzespoły, urządzenie wyeksploatowane rolki toru papieru, zębaki napędowe, czujniki, itd. urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
17.	2-0036-034	Drukarka	SAMSUNG CLP-365W	20 zł	zużyte podzespoły, urządzenie wyeksploatowane rolki toru papieru, zębaki napędowe, czujniki, itd. urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
18.	2-0037-064	UPS	850SHLFR	5 zł	Uszkodzenie płyty głównej i brak baterii posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
19.	2-0038-003	Switch	Switch 8X10 EDIMAX	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
20.	2-0038-004	Switch	Switch 8X10 EDIMAX	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
21.	2-0038-005	Switch	Switch 3COM	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
22.	2-0041-026	Notebook	SAMSUNG NP535U3C	30 zł	Uszkodzona obudowa, ekran posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
23.	2-0041-085	Laptop	Asus TRANSFORMER BOOK T101HA	5 zł	Uszkodzona płyta główna posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
24.	2-0041-231	Laptop	Laptop Lenovo ThinkPad 10	5 zł	Uszkodzony ekran posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
25.	2-0041-234	Laptop	Laptop Lenovo ThinkPad 10	5 zł	Uszkodzony ekran posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
26.	2-0041S-003	Notebook	FUJITSU E544	30 zł	Uszkodzona płyta główna posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
27.	2-0044-001	Słuchawki	SŁUCHAWKI SIP	5 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
28.	2-0044-002	Słuchawki	SŁUCHAWKI SIP	5 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
29.	2-0044-004	Słuchawki	SŁUCHAWKI SIP	5 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
30.	2-0044-005	Słuchawki	SŁUCHAWKI SIP	5 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
31.	2-0044-006	Słuchawki	SŁUCHAWKI SIP	5 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
32.	2-0044-007	Słuchawki	SŁUCHAWKI SIP	5 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
33.	2-0044-008	Słuchawki	SŁUCHAWKI SIP	5 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona

Urząd Statystyczny w Opolu

ul. ks. Hugona Kollątaja 5B, 45-064 Opole
tel. 77 453 14 52
SekretariatUSOPL@stat.gov.pl
opole.stat.gov.pl

34.	2-0044-009	Słuchawki	SŁUCHAWKI SIP	5 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
35.	2-0044-010	Słuchawki	SŁUCHAWKI SIP	5 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
36.	2-0044-011	Słuchawki	SŁUCHAWKI SIP	5 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
37.	2-0044-012	Słuchawki	SŁUCHAWKI SIP	5 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
38.	2-0044-013	Słuchawki	SŁUCHAWKI SIP	5 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
39.	2-0044-014	Stacja SIP	SIP-100	20 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
40.	2-0044-015	Stacja SIP	SIP-100	20 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
41.	2-0044S-017	Słuchawki	SŁUCHAWKI JABRA VOICE 150 MS	1 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
42.	2-0044S-018	Słuchawki	SŁUCHAWKI JABRA VOICE 150 MS	1 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
43.	2-0044S-056	Słuchawki	SŁUCHAWKI JABRA VOICE 150 MS	1 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
44.	2-0044S-068	Słuchawki	SŁUCHAWKI JABRA VOICE 150 MS	1 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
45.	2-0044S-095	Słuchawki	SŁUCHAWKI JABRA VOICE 150 MS	1 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
46.	2-0044S-100	Słuchawki	SŁUCHAWKI SIP	5 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
47.	2-0044S-146	Słuchawki	SŁUCHAWKI JABRA VOICE 250 MS	1 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
48.	2-0051-001	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
49.	2-0051-002	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
50.	2-0051-003	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
51.	2-0051-004	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
52.	2-0051-005	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
53.	2-0051-006	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań

Urząd Statystyczny w Opolu

ul. ks. Hugona Kollątaja 5B, 45-064 Opole
tel. 77 453 14 52
SekretariatUSOPL@stat.gov.pl
opole.stat.gov.pl

54.	2-0051-007	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
55.	2-0051-008	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
56.	2-0051-009	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
57.	2-0051-010	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
58.	2-0051-011	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
59.	2-0051-012	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
60.	2-0051-013	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
61.	2-0051-014	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
62.	2-0051-015	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
63.	2-0051-016	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
64.	2-0051-017	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
65.	2-0051-018	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
66.	2-0051-019	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
67.	2-0051-020	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
68.	2-0051-021	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
69.	2-0051-022	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
70.	2-0051-023	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
71.	2-0051-024	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
72.	2-0051-025	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
73.	2-0051-026	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
74.	2-0051-027	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań

Urząd Statystyczny w Opolu

ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole
tel. 77 453 14 52
SekretariatUSOPL@stat.gov.pl
opole.stat.gov.pl

75.	2-0051-028	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
76.	2-0051-029	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
77.	2-0051-030	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
78.	2-0051-031	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
79.	2-0051-032	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
80.	2-0051-033	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
81.	2-0051-034	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
82.	2-0051-035	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
83.	2-0051-036	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
84.	2-0051-037	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
85.	2-0051-038	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
86.	2-0051-039	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
87.	2-0051-040	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
88.	2-0051-041	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
89.	2-0051-042	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
90.	2-0051-043	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
91.	2-0051-044	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
92.	2-0051-045	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
93.	2-0051-046	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
94.	2-0051-047	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
95.	2-0051-048	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań

Urząd Statystyczny w Opolu

ul. ks. Hugona Kollątaja 5B, 45-064 Opole
tel. 77 453 14 52
SekretariatUSOPL@stat.gov.pl
opole.stat.gov.pl

96.	2-0051-049	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
97.	2-0051-050	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
98.	2-0051-051	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
99.	2-0051-052	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
100.	2-0051-053	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
101.	2-0051-054	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
102.	2-0051-055	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
103.	2-0051-056	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
104.	2-0051-057	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
105.	2-0051-058	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
106.	2-0051-059	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
107.	2-0051-060	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
108.	2-0051-061	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
109.	2-0051-062	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
110.	2-0051-063	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
111.	2-0051-064	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
112.	2-0051-065	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
113.	2-0051-066	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
114.	2-0051-067	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
115.	2-0051-068	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
116.	2-0051-069	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań

Urząd Statystyczny w Opolu

ul. ks. Hugona Kollątaja 5B, 45-064 Opole
tel. 77 453 14 52
SekretariatUSOPL@stat.gov.pl
opole.stat.gov.pl

117.	2-0051-070	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
118.	2-0051-071	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
119.	2-0051-072	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
120.	2-0051-073	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
121.	2-0051-074	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
122.	2-0051-075	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
123.	2-0051-076	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
124.	2-0051-077	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
125.	2-0051-078	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
126.	2-0051-079	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
127.	2-0051-080	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
128.	2-0051-081	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
129.	2-0051-082	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
130.	2-0051-083	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
131.	2-0051-084	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
132.	2-0051-085	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
133.	2-0051-086	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
134.	2-0051-087	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
135.	2-0051-088	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
136.	2-0051-089	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
137.	2-0051-090	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań

Urząd Statystyczny w Opolu

ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole
tel. 77 453 14 52
SekretariatUSOPL@stat.gov.pl
opole.stat.gov.pl

138.	2-0051-091	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
139.	2-0051-092	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
140.	2-0051-093	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
141.	2-0051-094	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
142.	2-0051-095	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
143.	2-0051-096	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
144.	2-0051-097	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
145.	2-0051-098	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
146.	2-0051-099	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
147.	2-0051-100	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
148.	2-0051-101	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
149.	2-0051-102	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
150.	2-0051-104	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
151.	2-0051-105	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
152.	2-0051-106	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
153.	2-0051-107	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
154.	2-0051-108	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
155.	2-0051-109	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
156.	2-0051-110	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
157.	2-0051-111	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
158.	2-0051-112	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań

Urząd Statystyczny w Opolu

ul. ks. Hugona Kollątaja 5B, 45-064 Opole
tel. 77 453 14 52
SekretariatUSOPL@stat.gov.pl
opole.stat.gov.pl

159.	2-0051-113	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
160.	2-0051-114	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
161.	2-0051-115	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
162.	2-0051-116	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
163.	2-0051-117	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
164.	2-0051-118	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
165.	2-0051-119	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
166.	2-0051-120	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
167.	2-0051-121	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
168.	2-0051-122	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
169.	2-0051-123	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
170.	2-0051-124	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
171.	2-0051-125	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
172.	2-0051-126	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
173.	2-0051-127	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
174.	2-0051-128	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
175.	2-0051-129	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
176.	2-0051-130	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
177.	2-0051-131	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
178.	2-0051-132	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
179.	2-0051-133	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań

Urząd Statystyczny w Opolu

ul. ks. Hugona Kollątaja 5B, 45-064 Opole
tel. 77 453 14 52
SekretariatUSOPL@stat.gov.pl
opole.stat.gov.pl

180.	2-0051-134	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
181.	2-0051-135	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
182.	2-0051-136	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
183.	2-0051-137	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
184.	2-0051-138	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
185.	2-0051-139	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
186.	2-0051-141	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
187.	2-0051-142	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
188.	2-0051-143	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
189.	2-0051-144	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
190.	2-0051-146	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
191.	2-0051-147	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
192.	2-0051-148	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
193.	2-0051-149	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
194.	2-0051-150	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
195.	2-0051-151	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
196.	2-0051-152	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
197.	2-0051-153	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
198.	2-0051-154	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
199.	2-0051-155	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
200.	2-0051-156	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań

Urząd Statystyczny w Opolu

ul. ks. Hugona Kollątaja 5B, 45-064 Opole
tel. 77 453 14 52
SekretariatUSOPL@stat.gov.pl
opole.stat.gov.pl

201.	2-0051-157	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
202.	2-0051-158	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
203.	2-0052-001	Stacja SIP	SIP-100	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
204.	2-0052-002	Stacja SIP	SIP-100	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
205.	2-0052-003	Stacja SIP	SIP-100	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
206.	2-0052-004	Stacja SIP	SIP-100	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
207.	2-0052-005	Stacja SIP	SIP-100	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
208.	2-0052-006	Stacja SIP	SIP-100	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
209.	2-0052-007	Stacja SIP	SIP-100	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
210.	2-0052-008	Stacja SIP	SIP-100	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
211.	2-0059-001	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
212.	2-0059-002	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
213.	2-0059-005	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
214.	2-0059-006	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
215.	2-0059-008	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
216.	2-0059-009	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
217.	2-0059-012	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
218.	2-0059-013	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
219.	2-0059-015	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
220.	2-0059-017	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
221.	2-0059-018	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań

Urząd Statystyczny w Opolu

ul. ks. Hugona Kollątaja 5B, 45-064 Opole
tel. 77 453 14 52
SekretariatUSOPL@stat.gov.pl
opole.stat.gov.pl

222.	2-0059-019	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
223.	2-0059-024	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
224.	2-0059-030	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
225.	2-0059-032	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
226.	2-0059-033	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
227.	2-0059-037	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
228.	2-0059-038	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
229.	2-0059-039	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
230.	2-0059-040	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
231.	2-0059-041	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
232.	2-0059-043	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
233.	2-0059-044	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
234.	2-0059-046	Terminal komputerowy	SyncMaster NC190	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
235.	2-00660-001	Telefon	Samsung S6	10 zł	uszkodzone gniazdo ładowania remot/naprawa ekonomicznie nieuzasadniony
236.	2-00660-002	Telefon	Xiaomi Redmi 3S	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
237.	2-00660-018	Telefon	Xiaomi Redmi 7A	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
238.	2-00660-020	Telefon	Xiaomi Redmi 7A	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
239.	2-00660-021	Telefon	Xiaomi Redmi 7A	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
240.	2-00660-023	Telefon	Xiaomi Redmi 7A	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
241.	2-00660-025	Telefon	Xiaomi Redmi 7A	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
242.	2-00660-026	Telefon	Xiaomi Redmi 7A	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań

Urząd Statystyczny w Opolu

ul. ks. Hugona Kollątaja 5B, 45-064 Opole
tel. 77 453 14 52
SekretariatUSOPL@stat.gov.pl
opole.stat.gov.pl

243.	2-00660-030	Telefon	Xiaomi Redmi 7A	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
244.	2-00660-048	Telefon	Realme C3	30 zł	uszkodzone gniazdo ładowania remont/naprawa ekonomicznie nieuzasadniony
245.	2-00660-055	Telefon	Realme C3	30 zł	uszkodzona bateria remont/naprawa ekonomicznie nieuzasadniony
246.	2-00660-175	Telefon	Motorola G9	50 zł	uszkodzona płyta główna/gniazdo ładowania remont/naprawa ekonomicznie nieuzasadniony
247.	2-00660-235	Telefon	Motorola G9	30 zł	uszkodzony wyświetlacz urządzenie wyeksploatowane, remont/naprawa ekonomicznie nieuzasadniony
248.	2-00660-274	Telefon	Motorola G9	50 zł	uszkodzona płyta główna/brak sieci remont/naprawa ekonomicznie nieuzasadniony
249.	2-00660-298	Telefon	Motorola G9	50 zł	telefon nie ładuje się i nie uruchamia się remont/naprawa ekonomicznie nieuzasadniony
250.	2-00660-446	Telefon	Motorola G9	30 zł	uszkodzony wyświetlacz urządzenie wyeksploatowane, remont/naprawa ekonomicznie nieuzasadniony
251.	IL-S-0424 (P11666)	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
252.	IL-S-0490 (P13542)	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
253.	IL-S-0614 (P19552)	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
254.	IL-S-0618	Głośnik		5 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
255.	IL-S-0655 (P23562)	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
256.	IL-S-0658 (P23565)	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
257.	IL-S-1009	Głośnik		5 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
258.	IL-S-1061	Stacja SIP	SIP-100	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
259.	IL-S-1062	Stacja SIP	SIP-100	20 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
260.	IL-SISP-2/113	Słuchawki	Słuchawki nauszne z mikrofonem	1 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
261.	IL-SISP-2/128	Słuchawki	Słuchawki nauszne z mikrofonem	5 zł	posiada uszkodzenia, których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona
262.	P28136	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
263.	P28551	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań

Urząd Statystyczny w Opolu

ul. ks. Hugona Kollątaja 5B, 45-064 Opole
tel. 77 453 14 52
SekretariatUSOPL@stat.gov.pl
opole.stat.gov.pl

264.	P28552	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
265.	P28553	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
266.	P28555	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
267.	P28556	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
268.	P28557	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
269.	P28558	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
270.	P28562	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
271.	P28563	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
272.	P28564	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
273.	P28565	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
274.	P28567	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
275.	P28571	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
276.	P28572	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
277.	P28574	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
278.	P28575	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
279.	P28576	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
280.	P28582	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
281.	P28584	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
282.	P28585	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
283.	P28586	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
284.	P28587	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań

Urząd Statystyczny w Opolu

ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole
tel. 77 453 14 52
SekretariatUSOPL@stat.gov.pl
opole.stat.gov.pl

285.	P28589	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
286.	P28591	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
287.	P28593	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
288.	P28594	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
289.	P28597	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
290.	P28600	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
291.	P28604	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
292.	P28605	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
293.	P28621	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
294.	P28623	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
295.	P28641	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
296.	P28642	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
297.	P28643	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
298.	P28647	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
299.	P28649	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
300.	P28663	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
301.	P28676	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
302.	P28678	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
303.	P28679	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
304.	P28686	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
305.	P28688	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań

Urząd Statystyczny w Opolu

ul. ks. Hugona Kollątaja 5B, 45-064 Opole
tel. 77 453 14 52
SekretariatUSOPL@stat.gov.pl
opole.stat.gov.pl

306.	P28696	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
307.	P28699	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
308.	P28711	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
309.	P28712	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
310.	P28718	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
311.	P28719	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
312.	P28720	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
313.	P28721	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
314.	P28722	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
315.	P28728	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
316.	P28732	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
317.	P28734	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
318.	P28735	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
319.	P28738	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
320.	P28743	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
321.	P28749	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
322.	P28751	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
323.	P28752	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
324.	P28753	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
325.	P28754	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
326.	P28755	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań

Urząd Statystyczny w Opolu

ul. ks. Hugona Kollątaja 5B, 45-064 Opole
tel. 77 453 14 52
SekretariatUSOPL@stat.gov.pl
opole.stat.gov.pl

327.	P28759	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
328.	P28762	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
329.	P28764	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
330.	P28766	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
331.	P28770	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
332.	P28772	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
333.	P28774	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
334.	P28777	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
335.	P28781	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
336.	P28782	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
337.	P28783	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
338.	P28785	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
339.	P28788	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
340.	P28789	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
341.	P28790	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
342.	P28797	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
343.	P28800	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
344.	P28806	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
345.	P28810	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań
346.	P28819	Telefon	Terminal Mobilny HTC Touch Pro 2	10 zł	urządzenie technologicznie przestarzałe, brak możliwości dostosowania do aktualnych wymagań

Urząd Statystyczny w Opolu

ul. ks. Hugona Kollątaja 5B, 45-064 Opole
tel. 77 453 14 52
SekretariatUSOPL@stat.gov.pl
opole.stat.gov.pl