GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
BIURO ADMINISTRACYJNE

00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208

Tel. (022) 608 31 30, 608 36 36, fax (022) 608 38 95, e-mail: Sekretariat-BA@stat.gov.pl

Warszawa, dnia 28.02.2017 r.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Dot.: - nr sprawy 4/BA/2017
Konserwacja i naprawy systemu elektrochemicznej ochrony przed korozją instalacji centralnego ogrzewania zamontowanego w węźle budynku „B" w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208, na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 1:

Pojemności (zładu) instalacji CO dla budynków ABC (może być info o mocy zamówionej z faktury za ogrzewanie).
Pojemności (zładu) instalacji CO dla budynku D (może być info o mocy zamówionej z faktury za ogrzewanie).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że moc zamówiona instalacji CO wynosi 1,8 MW.

Pytanie nr 2:

Uprzejmie proszę o podanie - o ile pracują w budynku dodatkowe systemy ogrzewania dla fancoili i nagrzewnic (CT) pojemności takich instalacji. Powyższe informacje są niezbędne do opracowania oferty na Antykorozyjna Ochronę Instalacji Ogrzewania w budynku GUS

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że w budynku GUS są dodatkowe systemy ogrzewania dla fancoili i nagrzewnic w pomieszczeniach Archiwum GUS oraz Informatorium.
Zamawiający nie posiada informacji o ich pojemności.

Informacja dla Wykonawców:

Zamawiający wyjaśnia, że poprzez zapis w zapytaniu ofertowym: Wymagania dot. realizacji przedmiotu zamówienia – Konserwacja systemu - pkt. 3 Przegląd główny systemu **„6) zamontowanie elementów systemu ochrony"** rozumie wymianę elementów zużywalnych systemu ochrony w tracie wykonywania konserwacji bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert <u>do dnia 02.03.2017 r.</u> do godz. 16:00.

DYREKTOR
Biura Administracyjnego
Waldemar Włoszczak