



ściana szczytowa budynku








Brak wentylacji w salach nr:
7,8,209,210,215,307,308,401,
402,403,404,407,417a



Wp11,12,15,piwnica







komin wysokości ok 4 mb ponad dachem
przekroje przewodów 27x30
górne wyloty



ul. Danusi 4

Wyższa część budynku – klatka schodowa



Legenda:

M-nasada mechaniczna
W-wentylacja
p,I,II,III,IV-oznaczenie kondygnacji
4,104,204 - numeracja pokoi

el. - wentylatory mechaniczne
Z-nasada kominowa
przekroje przewodów kominowych podane w cm

ściana szczytowa budynku